

**KEITTIÖARVIOT PORI 2018:**

**Kohde 4. Fiskarhedenvillan Pohjanvalo, Peittaajankatu 7**

Plussat	Miinukset
+avara avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailutilaan ja käynti terassille, saarekkeen sivulla tilaa myös istumiseen + keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan, keittiössä kaksi vesipistettä + runsaasti työskentely- ja laskutilaa saarekkeessa, astianpesualtaiden ja keittotason molemmin puolin sekä kylmälaitteen vieressä + uunit hyvällä käyttökorkeudella + saarekkeessa pistorasioita	- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella - astianpesukone kylmälaitteen vieressä

**Kohde 5. Herukka, Peittaajankatu 5**

Plussat	Miinukset
+avara avokeittiö, jossa ruokailutila ja luonteva yhteys oleskelutilaan sekä ulos terassille + keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan + riittävästi työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja keittotason molemmin puolin + lyhyt etäisyys pyykkihuolto- ja kodinhoitotiloihin sekä taloussisäänkäyntiin	- astianpesukone ja uuni eivät ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella -mikroaaltouuni hieman korkealla - matalat vedinurat, joka vaikeuttaa erityisesti integroidun astianpesukoneen avaamista

**Kohde 6. Design-Talo Noste, Peittaajankatu 3**

Plussat	Miinukset
+ avara avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan sekä terassille + saareke, jossa on työskentely- ja laskutilaa altaan sekä keittotason ympärillä + keittotason ja altaan välinen etäisyys + lyhyt etäisyys pyykkihuolto- ja kodinhoitotiloihin + kätevä, liukuovien takana oleva aamiaiskaappi, jossa mikroaaltouuni ja pistorasioita.	- astianpesukone ja uuni eivät ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella -mikroaaltouuni hieman korkealla - matalat vedinurat, joka vaikeuttaa erityisesti integroidun astianpesukoneen avaamista

#### Kohde 7. WinNovan Tähti, Peittaajankatu 1

Plussat	Miinukset
+ avara avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan + saareke, jossa on kalusteuuni sekä hyvin työskentely- ja laskutila + keittotason ja altaan välinen etäisyys + runsaasti työskentely- ja laskutilaa	- astianpesukone ja uuni eivät ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella

#### Kohde 8. Jukkatalon Voima, Leikkaajankatu 2 (tässä käyty kerran)

Plussat	Miinukset
+ avara avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan sekä terassille + keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan + hyvin työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja keittotason molemmin puolin, kylmälaitteen vieressä ja myös pienessä saarekkeessa	- astianpesukone ja uuni eivät ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella - mikroaaltouuni hieman korkealla

#### Kohde 9. Jukkatalon Taimi, Leikkaajankatu 4

Plussat	Miinukset
+ kompakti avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan + lyhyt etäisyys pyykkihuolto- ja kodinhoitotiloihin + keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan + hyvin työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja keittotason molemmin puolin	- astianpesukone ja uuni eivät ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella - mikroaaltouuni hieman korkealla

#### Kohde 10. Pori Energia Valovoima, Leikkaajankatu 6

Plussat	Miinukset
+ kompakti U:n mallinen avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan + keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan + työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja keittotason vieressä sekä saarekkeessa + hyvät vetimet kalusteovissa	- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella

**Kohde 11. Talo Luvia, Leikkaajankatu 8**

<b>Plussat</b>	<b>Miinukset</b>
+ tilava U:n mallinen avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan sekä terassille + nurkissa toimivat kulmamekanismit + uunit hyvällä käyttökorkeudella + keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan + runsaasti työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja keittotason vieressä sekä niemekkeessä + runsaasti säilytystilaa, ruloakaappia voi käyttää esimerkiksi aamiaiskaappina ja sijoittaa sinne kodinkoneita, sillä kaapissa on pistorasia	- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella - seinäkaapit ovat hieman korkealla - keittiö on yläkerrassa  -matalat vedinurat, joka vaikeuttaa erityisesti astianpesukoneen avaamista

**Kohde 12. Sievitalo Kultakoivu 187, Leikkaajankatu 7 (tässä käyty kerran)**

<b>Plussat</b>	<b>Miinukset</b>
+ avara avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan, sekä terassille + isossa saarekkeessa keittotaso, jossa liesituuletin integroituna, tasossa pistorasioita ja runsaasti tilaa myös istumiseen + uunit hyvällä käyttökorkeudella + hyvin työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja uunien vieressä sekä keittotason ympärillä saarekkeessa	-saarekkeessa keittotaso mutta ei vesipistettä, keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan - astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella  NAHKAVETIMET

**Kohde 13. Talo Lintula, Leikkaajankatu 5**

<b>Plussat</b>	<b>Miinukset</b>
+ iso ja valoisa avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan, sekä terassille + luonteva yhteys kodinhoitotiloihin ja taloussisäänkäyntiin + aamiaiskaappiin sijoitettu mikroaaltouuni hyvällä käyttökorkeudella + keittotason ja altaiden välinen etäisyys toisistaan + runsaasti työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaiden ja keittotason molemmin puolin, saarekkeessa sekä kylmälaitteen vieressä + kätevä, sivuille avautuvien ovien takana oleva aamiaiskaappi, jossa myös pistorasioita. Ovet voi työntää komeron sisään, pois työskentelyn tieltä. + hyvät vetimet kalusteovissa	- astianpesukone ja uuni eivät ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella

#### Kohde 14. Goto Gloria, Leikkaajankatu 3

Plussat	Miinukset
+ kompakti avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja oleskelutiloihin sekä terassille + saareke, johon sijoitetussa keittotasossa on integroitu liesituuletin + keittotason ja altaan välinen etäisyys + työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja keittotason molemmin puolin + kätevä aamiaiskaappi, johon sijoitettu mikroaaltouuni hyvällä käyttökorkeudella	- uuni ja astianpesukone eivät ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella

#### Kohde 15. Kastelli Viva, Leikkaajankatu 1

Plussat	Miinukset
+ kompakti avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan sekä terassille + keittotason ja altaiden välinen etäisyys toisistaan + työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja keittotason molemmin puolin sekä kylmälaitteen vieressä + kalusteissa tukevat vetimet	-uuni ja astianpesukone eivät ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella - mikroaaltouuni korkealla

#### Kohde 16. Bunkkeri, Verstaskatu 4

Plussat	Miinukset
+ avara avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan + keittotason ja altaiden välinen etäisyys toisistaan + työskentely- ja laskutilaa astianpesuaitaiden molemmin puolin	- uuni ja astianpesukone eivät ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella - keittiö yläkerrassa

#### Kohde 18. OPn Kotoisa, Teroittajankatu 2

Plussat	Miinukset
+ avara avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja oleskelutiloihin sekä liukuovien kautta terassille + runsaasti työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja keittotason molemmin puolin + näppäret, 15 cm leveät säilytyskalusteet pelleille ja öljy- yms. pulloille ja mausteille	- astianpesukone ja uuni eivät ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella - keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan - kylmälaitteen vieressä ei ole laskutilaa - kalusteovien avaaminen voi olla hankalaa isokätiselle

#### Kohde 19. Villa Karhu, Teroittajankatu 4

Plussat	Miinukset
+ kompakti U:n muotoinen avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan + keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan + nurkissa toimivat kulmamekanismit + uunit hyvällä käyttökorkeudella + runsaasti työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja keittotason molemmin puolin sekä kylmälaitteen vieressä + kalusteissa tukevat vetimet	- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella

#### Kohde 20. Casakivi, Teroittajankatu 6 (tässä käyty kerran)

Plussat	Miinukset
+ avara avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan sekä terassille + uunit hyvällä käyttökorkeudella + hyvin työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan, uunien ja kylmälaitteen vieressä sekä keittotason ympärillä + saarekkeessa runsaasti myös istumatilaa + paljon säilytystilaa	- saarekkeessa keittotaso mutta ei vesipistettä, keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan - astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella

#### Kohde 21. Jokilampi, Teroittajankatu 8 (tässä kohteessa käyty kerran)

Plussat	Miinukset
+ avara keittiötila, johon mahtuu myös ruokapöytä, tilasta on luonteva yhteys oleskelutilaan + keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan + työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja keittotason vieressä saarekkeessa + uunit hyvällä käyttökorkeudella + tilava aamiaiskaappi	- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella - keittiö on yläkerrassa

**Kohde 22. Wienerberger JokiDuo, Teroittajankatu 5A ja 5B**

<b>Plussat</b>	<b>Miinukset</b>
<b>KOHDE A</b> + tilava avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan sekä parvekkeelle + hyvin työskentely- ja laskutilaa saarekkeessa olevien astianpesualtaan ja keittotason molemmin puolin + keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan + uunit hyvällä käyttökorkeudella + kätevä, sivuille avautuvien ovien takana oleva aamiaiskaappi, jossa myös pistorasioita. Ovet voi työntää komeron sisään, pois työskentelyn tieltä. + paljon säilytystilaa	- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella - keittiö on yläkerrassa
<b>KOHDE B</b> + tilava ja toimiva avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan sekä parvekkeelle + hyvin työskentely- ja laskutilaa saarekkeessa olevien astianpesualtaan ja keittotason molemmin puolin, saarekkeessa tilaa myös istua + keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan + kaikki kylmälaitteet hyvällä käyttökorkeudella + kätevä aamiaiskaappi, jossa myös pistorasioita + paljon säilytystilaa	- astianpesukone ja uuni eivät ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella - keittiö on yläkerrassa

**Kohde 23. Luoto, Teroittajankatu 3**

<b>Plussat</b>	<b>Miinukset</b>
+ tilava avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan sekä isolle terassille + keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan + uunit, kahvikone ja viinikaappi hyvällä käyttökorkeudella + työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja keittotason vieressä	- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella - integroidun astianpesukoneen ja kylmälaitteiden avaaminen pienillä lippavetimillä on hankalaa.

**Kohde 24 A. As Oy Porin Villa Sun, Teroittajankatu 1**

<b>Plussat</b>	<b>Miinukset</b>
+ kompakti avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan sekä terassille + työskentely- ja laskutilaa altaan sekä keittotason ympärillä + uunit hyvällä käyttökorkeudella + saarekkeessa tilaa myös istumiseen + uuni ja mikroaaltouuni hyvällä käyttökorkeudella	- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella - saarekkeessa keittotaso mutta ei vesipistettä, keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan

**Kohde 25. Kodin Terra -talo by Prisma, Koneistajankatu 2**

Plussat	Miinukset
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ tilava U:n mallinen avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan</li> <li>+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan</li> <li>+ uuni hyvällä käyttökorkeudella</li> <li>+ työskentely- ja laskutilaa runsaasti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella</li> <li>- matalat vedinurat, joka vaikeuttaa erityisesti astianpesukoneen avaamista</li> </ul>

**Kohde 26. Talo Haltijatar, Koneistajankatu 4**

Plussat	Miinukset
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ tilava ja avara avokeittiö, joka on luontevasti yhteydessä oleskelutilaan sekä terasseille. Toisella terassilla hyötykasvipuutarha.</li> <li>+ keittotason ja astianpesualtaan välinen etäisyys</li> <li>+ uunit hyvällä käyttökorkeudella</li> <li>+ kaksi astianpesukonetta, joka lisää työn sujuvuutta ison perheen käytössä</li> <li>+ saarekkeessa paljon säilytystilaa ja tilaa myös istumiseen</li> <li>+ kätevä aamiaiskaappi, jossa myös pistorasia</li> <li>+ hyvät vetimet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- keittiö on yläkerrassa</li> <li>- astianpesukoneet eivät ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella</li> <li>- uunien ja kylmälaitteiden välittömässä läheisyydessä ei ole laskutilaa</li> </ul>

**Kohde 27. Solid House Kodit, Koneistajankatu 6**

Plussat	Miinukset
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ avara avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan sekä terassille ja kodinhoitotiloihin</li> <li>+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan</li> <li>+ uunit hyvällä käyttökorkeudella</li> <li>+ hyvin työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja keittotason vieressä, saarekkeessa tilaa myös istumiseen</li> <li>+ kätevä, sivuille avautuvien ovien takana oleva aamiaiskaappi, jossa myös pistorasioita. Ovet voi työntää komeron sisään, pois työskentelyn tieltä.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella</li> <li>- matalat vedinurat, joka vaikeuttaa erityisesti astianpesukoneen avaamista</li> </ul>

**Kohde 28. Villa Poiju, Koneistajankatu 5**

Plussat	Miinukset
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ toimiva, avara avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan sekä liukuovien kautta terassille</li> <li>+ uunit hyvällä käyttökorkeudella</li> <li>+ työskentely- ja laskutilaa astianpesuaan ja keittotason molemmin puolin sekä kylmälaitteen vieressä</li> <li>+ saarekkeessa myös istumatilaa</li> <li>+ hyvät vetimet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella</li> <li>- keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan</li> <li>- keittiö yläkerrassa</li> <li>- hieman matala sormitila kalusteovissa voi hankaloittaa etenkin integroidun astianpesukoneen avaamista</li> </ul>

**Kohde 29. Villa Edla, Koneistajankatu 3**

<b>Plussat</b>	<b>Miinukset</b>
+ avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan sekä terassille ja kodinhoitotiloihin + keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan + työskentely- ja laskutilaa sekä istumatilaa saarekkeessa	- uuni ja astianpesukone eivät ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella - seinäkaapit korkealla - saarekkeen alaosassa hukkatilaa - matalat vedinurat, joka vaikeuttaa erityisesti astianpesukoneen avaamista

**Kohde 30. Casa Terde, Koneistajankatu 1 (kohteessa käyty kerran, kiva!)**

<b>Plussat</b>	<b>Miinukset</b>
+ toimiva, avara avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan sekä terassille + uunit hyvällä käyttökorkeudella + työskentely- ja laskutilaa astianpesuaan ja keittotason molemmin puolin + saarekkeessa tilaa istuen työskentelyyn + hyvät vetimet	- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella - saarekkeessa keittotaso mutta ei vesipistettä, keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan

**Kohde 31. RTV-talo, Hitsaajankatu 2**

<b>Plussat</b>	<b>Miinukset</b>
+ kompakti avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan + keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan + uunit hyvällä käyttökorkeudella + työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja keittotason vieressä	- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella - matalat vedinurat, joka vaikeuttaa kalusteovien avaamista

**Kohde 32. Villa Hohde, Hitsaajankatu 4**

<b>Plussat</b>	<b>Miinukset</b>
+ toimiva, avara avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan sekä liukuovien kautta terassille + uunit hyvällä käyttökorkeudella + keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan + työskentely- ja laskutilaa astianpesuaan ja keittotason molemmin puolin + kätevä aamiaiskaappi, jossa myös pistorasioita + leivinuuni	- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella

### Kohde 33. Dekotalo Villa Vaski, Hitsaajankatu 6

Plussat	Miinukset
<ul style="list-style-type: none"><li>+ avara avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan ja kodinhoitotiloihin</li><li>+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan</li><li>+ runsaasti työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan, keittotason ja kylmälaitteiden vieressä sekä saarekkeessa, jossa on tilaa myös istua</li><li>+ paljon säilytystilaa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- uuni ja astianpesukone eivät ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella</li><li>- mikroaaltouuni hieman korkealla</li><li>- matalat vedinurat, joka vaikeuttaa kalusteovien avaamista</li></ul>